



Блок питания

- ② Установка датчика
- ③ Установка декоративной панели
- ④ Установка дальности действия (Ø 1 – 8 м)
- ⑤ Установка сумеречного порога (2 – 2000 лк)
- ⑥ Установка времени включения лампы (5 сек. – 15 мин.)
- ⑦ Кнопка для сброса установленного времени включения и сумеречного порога на стандартные значения 1 м, 2000 лк и 5 сек.
- ⑧ Подвод кабеля скрытой проводки
- ⑨ Подвод кабеля открытой проводки
- ⑩ Присоединение к контактным зажимам