



Панель для монтажа к потолку

- ② Кожух, петля для разгрузки провода от натяжения
- ③ Блок питания
- ④ Сенсорный узел
- ⑤ Заслонка
- ⑥ Пружина-фиксатор
- ⑦ Установка сумеречного порога (2 – 2000 лк)
- ⑧ Время включения лампы (5 сек. – 20 мин.)

